

АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ
объекта социальной инфраструктуры по определению его доступности для
инвалидов и других маломобильных групп населения

г.Красноярск
(наименование населенного пункта)

« 15 » ноября 2022 г.

1. Общие сведения об объекте

- 1.1. Наименование организации (учреждения) КГАУК «Красноярский ТЮЗ»
1.2. Адрес организации (учреждения) г.Красноярск, ул. Академика Вавилова д.25

2. Состояние доступности объекта

- 2.1. Наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет)
2.2. Перекрестки: нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером;
2.3. Перепады высоты на пути: есть, нет, описать
(их обустройство для инвалидов на коляске: да, нет)
2.4. Наименование остановок общественного транспорта: Театр юного зрителя

2.5. Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

Наименование	Описание	
Наличие парковочных мест для инвалидов	есть – «+», нет – «-», если есть указать количество	+ 2шт
Крыльцо	есть – «+», нет «-» Количество ступеней	+ 8
Доступность входной группы	Пандус (есть – «+» нет – «-», нет необходимости), в случае, если уклон пандуса составляет более 1:20 (5%), указать это Поручни (есть – «+», нет – «-») Платформа подъёмная с вертикальным перемещением (есть – «+», нет – «-») Лифт пассажирский (есть – «+», нет – «-»)	+ (уклон более 5%) - - -
Наличие наружных вызывных устройств (кнопка вызова), обозначение	есть – «+», нет – «-»	+
Порог на входной двери в здание	есть – «+», нет – «-» Высота порога, см	- -
Порог в тамбуре	(есть – «+», нет – «-») Высота порога, см	- -
Наличие внутренних пандусов и поручней	Пандус (есть – «+», нет – «-») Поручни (есть – «+», нет – «-»)	+ +
Лифт пассажирский	есть – «+», нет – «-» Ширина и глубина, см Подъём кабины с и до этажа	- -

Санитарно-гигиеническое помещение, доступное для посетителей с нарушениями опорно-двигательного аппарата	есть – «+», нет – «-» Поручни для МГН (есть – «+», нет – «-»)	+
Зона целевого назначения здания	(доступность есть – «+», нет – «-»)	+
Зона питания	(доступность есть – «+», нет – «-»)	-
Контрастная маркировка для слабовидящих	На входной группе (есть – «+», нет – «-») На лестницах (есть – «+», нет – «-»)	+
Пути эвакуации	Обозначение путей эвакуации, в том числе звуковыми и световыми маяками (есть – «+», нет – «-») Пожаробезопасная зона (есть – «+», нет – «-»)	-
Звуковое сопровождение для слабослышащих	есть – «+», нет – «-»	-
Технические средства информации и сигнализации	информационные терминалы/киоски (есть – «+», нет – «-») информационные табло типа «бегущая строка» (есть – «+», нет – «-») информирующие индикаторы (есть – «+», нет – «-») тактильные таблички (есть – «+», нет – «-») тактильно-визуальные схемы (в том числе тактильно-звуковые) (есть – «+», нет – «-») направляющие тактильные напольные указатели (есть – «+», нет – «-») системы обеспечения разборчивости звуковой информации для людей с нарушением слуха (есть – «+», нет – «-»)	-
Размещение на интернет-сайте учреждения информации о доступности для инвалидов здания (сооружения) культуры и предоставляемых в нём услуг	есть – «+», нет – «-») (указать ссылки на соответствующую страницу сайта)	+ ktyz.ru
Наличие на интернет-сайте учреждения вкладки с виртуальным туrom	есть – «+», нет – «-») (указать ссылки на соответствующую страницу сайта)	-
Система тифлокомментирования	есть – «+», нет – «-»	+
Система субтитрирования	есть – «+», нет – «-»	-
Наличие льгот, предоставляемых посетителям с инвалидностью, приобретении билетов на	есть – «+», нет – «-») (если есть, указать размер скидки)	+ (50%)

платные мероприятия		
Примечание:		